Allgemeine Angaben zum Typ

Charakterisierung

Einzugsgebietsgröße	100-10.000 km²
	gefällereiche Sohlentäler;
T-16	gefällearme Niederungen,
Talform	gefällearme alluviale Hochflutrinnen des Rheins;
	zumeist ebene breite Talsohle
	A_o: Mulden- und Auetalgewässer, organisch
	OT_o: Gewässer ohne Tal, organisch
Morphologischer Typ	OuS: Organisch geprägte, unverzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal
, ,	OnE: Organisch geprägte, verzweigte Gewässer im Engtal
	OnS: Organisch geprägte, verzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal
Auentyp, EZG > 1.000 km²	sehr gefällearme Flussaue des Flach- und Hügellandes mit Winterhochwassern

Anzahl der OWKs des Typs in den Bundesländern und in Deutschland

ВВ	BE	BW	BY	HB	HE	НН	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	DE
23	2	1					38	16	15					1		96

Literatur (Auswahl)

Koenzen (2006) "Sehr gefällearme Flussaue des Flach- und Hügellandes mit Winterhochwassern", LANUV NRW (2023, 2015), LAWA (2019a, b), LUA BB (2005) "Organisch geprägter Fluss", LUA NRW (2001) "Organisch geprägter Fluss des Tieflandes", LUNG MV & biota (2002) "Typische Niedermoorfließgewässer", LUNG MV (2005) "Organisch geprägte Flüsse", Pottgiesser (2018)

Gewässerentwicklungskorridor

	Sehr guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	100 %

Berechneter Entwicklungskorridor*

Potenziell natürliche Gewässerbettbreite	typisch: 15-32 m, Median: 21 m
Entwicklungskorridorbreite	typisch: 125-260 m, Median: 170 m

^{*} Übersicht über Spannweiten des typspezifischen Entwicklungskorridors im sehr guten Zustand (angepasste, bundesweite Berechnung auf Basis LAWA 2019c)

Faustformel zur Abschätzung des Entwicklungskorridors*

Potenziell natürliche Sohlbreite	Ausbausohlbreite x 3 (Ausnahme: anastomosierend x 5)
Minimaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 3
Maximaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 10

^{*} Die **Faustformel** (siehe auch MUNLV NRW 2010) zur Abschätzung der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreiten dient als erste Orientierung. Sofern bereits konkrete Werte zur potenziell natürlichen Sohlbreite eines Gewässers vorliegen (Abfrage bei den zuständigen Behörden), sollten diese herangezogen werden. Insbesondere in Tieflandgewässern ist die Sohle im ausgebauten Zustand teilweise breiter als die potenziell natürlichen Sohlbreite. In solchen Fällen ist die potenziell natürliche Sohlbreite individuell zu ermitteln. Für die **genaue Berechnun**g der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreite steht das LAWA-Verfahren zur Ermittlung des "Typspezifischen Flächenbedarfs für die Entwicklung von Fließgewässern" (LAWA 2019c) zur Verfügung.

	Guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg				
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens bis maximal 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands			

Mindestar	nforderung an einen Durchgangsstrahlweg
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens

Sehr guter ökologischer Zustand





Peene (MV), Foto: Planungsbüro Koenzen

Im sehr guten Zustand verlaufen die organisch geprägten Flüsse meist anastomosierend durch gefällearme Niederungen. In gefällereichen Abschnitten treten Einbettgerinne auf.

Die Sohle besteht zumeist fast ausschließlich aus lagestabilem organischen Material (v.a. Totholz, Torf, Detritus). Bei teilmineralischer Ausprägung treten zudem Kies oder Sand mit dynamischen Anteilen auf. Der Totholzanteil beträgt 10 bis 25 %. Vor allem in baumfreien Bereichen finden sich große Makrophytenbestände. Dort nutzen auch Röhrichte und Rieder das einfallende Licht.

In breiten Sohlentälern kommt es häufig zu Mäanderdurchbrüchen und Laufverlagerungen. Breiten- und Tiefenvarianz sind groß bis sehr groß. Die Sohle ist mit Kehrwassern, Totholz, Wurzelflächen, Makrophyten usw. vielfältig strukturiert, ebenso die Ufer mit Prall- und Sturzbäumen, Nistwänden und Unterständen. Der amphibische Uferbereich ist vor allem von Röhrichten und Seggenriedern geprägt. Angrenzend kommen meist Bruchwälder und Feuchtgebüsche vor. Kleinflächig gibt es Pionier- und Hochstaudenfluren, Zwischenmoorgesellschaften und Quellfluren.

Insgesamt sind die Wasserkörper meist eng mit dem Umfeld verzahnt und gehen fließend in die Auen über. Diese sind durch große Rinnensysteme, Moore und vermoorte Randsenken geprägt. Seltener gibt es Altwasser und Schwemmfächer. Die sehr flachen Auen werden meistens schon bei kleineren Hochwassern großflächig überflutet. Die Vegetation wird von Erlen- und Birkenbruchwäldern dominiert.

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

	Parameter	Ausprägung*
	Laufkrümmung	mäandrierend bis stark mäandrierend
Lauf- entwicklung	Krümmungserosion	naturbedingt keine bis vereinzelt stark (1); häufig stark (Durchbrüche, talabwärts gerichtete Verlagerung) (2)
Lauf- wicklu	Längsbänke	naturbedingt keine bis mehrere bei mineralischen Substraten
ent	Laufstrukturen	viele (Sturzbäume, Inselbildungen, Laufweitungen und -verengungen, Laufgabelungen)
	Lauftyp	überwiegend anastomosierend; z. T. auch unverzweigt
	Quer- und Sonderbauwerke	keine
≡	Kreuzungsbauwerk: Länge und Sediment	keine
pro	Rückstau	kein
Längsprofil	Querbänke	naturbedingt keine bei überwiegend organischem Substrat, teilmineralische Gewässer mit mehreren Querbänken
_	Strömungsdiversität	groß bis sehr groß
	Tiefenvarianz	groß bis sehr groß
	Ausleitungsstrecke	keine
	Sohlsubstrat	typspezifische organische Substrate (Torf, Falllaub, Makrophyten, Totholz) dominieren; daneb teilmineralisch (Sand, Kies), auch Lehmanteile; zumeist teilmineralische Ausprägung mit mineralischer Sohle und die gesamte Aue einnehmendem Niedermoor
	Substratdiversität	sehr groß (Wechsel von organisch und mineralisch geprägten Abschnitten)
	Sohlverbau	kein
	Sohlstrukturen	viele (Kehrwasser, Totholz, Wurzelflächen, Makrophyten usw)
	Sohlbelastungen	keine
	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	überwiegend gering (< 10 %), bei teilmineralischer Ausprägung teilweise höher (bis < 30 %), al keine erhebliche Kolmatierung oder Versandung
Istr	Grobsedimentanteil	meist gering, bei teilmineralischer Ausprägung abschnittsweise dominant
Soh	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	dynamisch: gering, lagestabil: sehr groß (auch bei großen Sandanteilen); bei großen Anteilen v Kies: dynamischer Anteil mind. mäßig
	Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	groß > 10-25 %
	Makrophyten (Deckung)	überwiegend groß, häufig Großlaichkräuter und Igelkolben-Gesellschaften; in Jungmoränen un Niedermooren am Ufer bereichsweise flutende Säume aus Arten der Klein- und Bachröhricht und/oder der Schwimmblatt-, Wasserlinsen- bzw. Froschbiss-Gesellschaften, anschließend submerse Fließwasser- und Laichkrautgesellschaften, ab 3 m Tiefe nahezu keine Makrophyte
	Tiefenerosion, Sohlerosion	keine
	Profiltyp	sehr flache Naturprofile, nur bei Erreichen der Talränder wechselnde Böschungshöhen, enge Verzahnung von Gewässer und Umfeld; selten kastenförmig
profil	Profiltiefe	vorherrschend sehr flach, selten mäßig tief
ırpı	Breitenerosion	keine
Quer	Breitenvarianz	sehr groß
	Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine
tur	Uferbewuchs	amphibischer Uferbereich v. a. mit Gesellschaften der Röhrichte und Seggenrieder, daneber kommen Bruchwälder und Feuchtgebüsche vor, kleinflächig gibt es Pionierfluren feuchter bis nasser Standorte, Hochstaudenfluren, Zwischenmoorgesellschaften, Quellfluren
Ž	Uferverbau	kein
Uferstruktur	Uferstrukturen	viele (Nistwand, Baumumlauf, Prallbaum, Sturzbaum, Unterstand, Holzansammlung)
Ufe	Uferbelastungen	keine
		kleine Flüsse (EZG < 1.000 km²): halbschattig > 25-50 %;

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)
* Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle
1 = gefällearme Niederungen
2 = gefällereiche Sohlentäler

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

		Parameter	Ausprägung
	<u> </u>	Flächennutzung	große Flächenanteile sind lange überflutet, dort wachsen Großröhrichte, Großseggenrieder und Erlenbruchwald; hinzu kommen Weidengebüsche und Eschenwälder, auf höheren trockeneren Bereichen kommen Erlen-Eichenwäldern und Stieleichen-Hainbuchenwäldern vor, bei zunehmendem Grundwassereinfluss treten Nieder- und Zwischenmoor-Gesellschaften auf
Morphologie	Gewässerumfeld	Uferstreifen	kleine Flüsse: mindestens > 20 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation (flächig Röhrichte, Rieder und Wald und/oder Sukzession) große Flüsse: mindestens > 50 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation (flächig Röhrichte, Rieder und Wald und/oder Sukzession)
_	စိ	Umfeldbelastungen	keine
		Umfeldstrukturen	viele (zahlreiche Rinnensysteme, vereinzelt Altwasser verschiedener Verlandungsstadien, ausgedehnte vermoorte Randsenken und ausgedehnte Moore, Schwemmfächer bei Zuflussmündungen)


Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt


	Parameter	Ausprägung						
	Organismen							
Durch- gängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine Beeinträchtigung						
Durch- angigke	laterale Passierbarkeit	keine Beeinträchtigung						
_ :B	Sedimente							
	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert						
	Veränderungen/Nutzungen in	n Einzugsgebiet						
	Hydrologisch relevante Landnutzung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; sehr hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Sklerophytenvegetation, Wald-Strauch-Übergangsstadien, Wälder, Offene Flächen ohne oder mit geringer Vegetation, Feuchtflächen, Wasserflächen)						
	Landentwässerung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes						
	Wasserentnahmen							
	Entnahme Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht unterschritten						
	Einstaubewässerung	keine Einstaubewässerung oder nur sehr geringfügiger Anteil						
	Entnahme Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
	Wassereinleitungen							
ıalt	Einleitung in Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine Veränderung de hydrodynamischen Belastung						
iusk	Einleitung ins Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
erh	Gewässerausbau und Bauwe	rke im Gewässer						
Wasserhaushalt	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens						
	Verbindung zum Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser						
	Retentionswirkung von Stauanlagen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht unterschritten						
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	keine Stauanlagen oder räumlich nur sehr geringfügige Auswirkung						
	Auenveränderungen							
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	kein oder nur sehr geringfügiger Verlust an rezenter Auenfläche						
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens						
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktione						

Sehr guter ökologischer Zustand



Sehr guter ökologischer Zustand

Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene)





Kies / Sand (teilweise dynamisch)



Schlick / Schlamm



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus)



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus, nicht überspült)



Moorige Randsenke



Totholz



Wurzelballen



Makrophyten - flutende Arten



Makrophyten - Stillwasserarten



Großlaichkräuter, Röhrichte



Lebensraumtypische Gehölze (Stamm)



Altarm / Altwasser




Insel



Strömung

Sehr guter ökologischer Zustand

Substratverteilung (Detailausschnitt)





Kies / Sand (teilweise dynamisch)



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus / Torf)




Totholz




Mittelwasserlinie (überspült / nicht überspült)



Strömung



Querprofil



Guter ökologischer Zustand

Kurzbeschreibung

Im guten ökologischen Zustand verlaufen die organisch geprägten Flüsse überwiegend geschwungen mit zumindest abschnittsweise anastomosierenden Gerinnebetten. In gefällereicheren Abschnitten können auch Einbettgerinne typisch sein.

Die Sohle besteht überwiegend aus lagestabilem organischen Material (Totholz, Torf, Makrophyten, Detritus). Bei teilmineralischer Ausprägung treten zudem Kies oder Sand mit dynamischen Anteilen auf. Der Totholzanteil beträgt 5 bis 10 %. In baumfreien Bereichen finden sich große Bestände verschiedener Makrophyten im Gewässer sowie Röhrichte und Rieder im Uferbereich. Neben den Makrophyten stellen Totholz und Wurzelflächen wichtige Strukturelemente dar.

In breiten Sohlentälern kommt es teilweise zu Mäanderdurchbrüchen und Laufverlagerungen. Breiten- und Tiefenvarianz sind mäßig bis groß. Dennoch gibt es aufgrund der dominierenden organischen Substrate überwiegend nur wenige bis mehrere Sohlstrukturen. Die Ufer sind dagegen mit Prall- und Sturzbäumen, Nistwänden und Unterständen vergleichsweise vielfältig strukturiert. Der amphibische Uferbereich ist vor allem von Röhrichten und Seggenriedern geprägt. Ein Gewässerrandstreifen mit vorwiegend Erlen oder Birken begleitet die Gewässer. Zudem gibt es stellenweise offene Flächen mit Röhrichten, Torfmoosen oder Quellfluren.

Es treten höchstens geringe Sohl- und Uferbelastungen auf. Bauwerke und andere Veränderungen im und am Gewässer beeinträchtigen den Geschiebehaushalt höchstens mäßig (mineralische Abschnitte) sowie die longitudinale und laterale Durchgängigkeit für die aquatischen Lebensgemeinschaften gar nicht oder nur geringfügig.

Insgesamt sind die Wasserkörper meist eng mit dem Umfeld verzahnt und gehen fließend in die Auen über. Diese sind insbesondere durch einzelne Rinnensysteme und vermoorte Randsenken (teilweise auch Moore) geprägt. Die sehr flachen Auen werden meistens schon bei kleineren Hochwassern überflutet.

Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

		Parameter	Ausprägung*
-		Laufkrümmung	geschwungen
	ng	Krümmungserosion	häufig schwach
	Lauf- entwicklung		naturbedingt keine bei organischen Substraten bis wenige
	ğ P	Längsbänke Laufstrukturen	
	eu		wenige bis mehrere
-		Lauftyp	abschnittsweise anastomosierend; auch unverzweigt
		Quer- und Sonderbauwerke	keine strukturell schädlichen
	Längsprofil	Kreuzungsbauwerk: Länge und Sediment	keine strukturell schädlichen
	spr	Rückstau	kein
	äng	Querbänke	naturbedingt keine bei überwiegend organischem Substrat, teilmineralische Gewässer mit wenigen
	_	Strömungsdiversität	mäßig
		Tiefenvarianz	mäßig
		Ausleitungsstrecke	keine
		Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: es dominieren organische Substrate (Torf, Totholz, Makrophyten), abschnittsweise auch mineralische Substrate (Kies, Sand)
		Substratdiversität	groß bis mäßig
		Sohlverbau	kein
		Sohlstrukturen	wenige bis mehrere
		Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**
	ב	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	überwiegend gering (< 10 %), bei teilmineralischer Ausprägung teilweise höher (bis < 30 %), aber keine erhebliche Kolmatierung oder Versandung
gie	ž	Grobsedimentanteil	meist gering, bei teilmineralischer Ausprägung abschnittsweise dominant
Morphologie	Sohistruktur	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	lagestabiler Anteil groß bis sehr groß; bei großen Anteilen von Kies: zudem dynamischer Anteil mind. mäßig
Mo		Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	mäßig > 5-10 %
		Makrophyten (Deckung)	überwiegend groß, häufig Großlaichkräuter und Igelkolben-Gesellschaften; in Jungmoränen und Niedermooren am Ufer bereichsweise flutende Säume aus Arten der Klein- und Bachröhrichte und/oder der Schwimmblatt-, Wasserlinsen- bzw. Froschbiss-Gesellschaften, anschließend submerse Fließwasser- und Laichkrautgesellschaften, ab 3 m Tiefe nahezu keine makrophytische Besiedlung
		Tiefenerosion, Sohlerosion	keine
		Profiltyp	flaches Querprofil, annäherndes Naturprofil oder Erosionsprofil
	ofii	Profiltiefe	mäßig tief
	Querprofil	Breitenerosion	schwach
	gne	Breitenvarianz	mäßig bis groß
		Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)
		Uferbewuchs	durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypischen Biotopen (z. B. Röhrichte, Erlenbruchwald)
	ţţ	Uferverbau	kein
	Ş	Uferstrukturen	wenige bis mehrere
	Uferstruktur	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk
	Ufe	Beschattung	kleine Flüsse (EZG < 1.000 km²): halbschattig > 25-50 %; große Flüsse (EZG > 1.000 km²): sonnig < 25 %
		Flächennutzung	überwiegend lebensraumtypischer Wald/auentyp. Biotope/Brache/Sukzession
	Gewässer- umfeld	Uferstreifen	kleine Flüsse: mindestens 5-20 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation große Flüsse: mindestens 20-50 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation
	un	Umfeldbelastungen	keine
	9	Umfeldstrukturen	wenige bis mehrere (Altwasser, Niedermoore oder Randsenken, gewundene Rinnensysteme)

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen QK (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)

- * Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle
- 1 = gefällearme Niederungen

^{2 =} gefällereiche Sohlentäler
** nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten


Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung	
	Organismen		
Durchgängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden	
	laterale Passierbarkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung	
chg	Sedimente		
Dūr	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden	
	Veränderungen/Nutzungen im Einzugsgebiet		
	Hydrologisch relevante Landnutzung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; mittlerer bis hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Natürliches Grünland, Heiden und Moorheiden)	
	Landentwässerung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes	
	Wasserentnahmen		
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken	
	Entnahme Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge leicht verringerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik)	
	Wassereinleitungen		
	Einleitung in Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung	
Wasserhaushalt	Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses	
erha	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer		
Wass	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens	
	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser	
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen	
	Auenveränderungen		
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	geringer Verlust an rezenter Auenfläche	
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens	
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	geringe Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	

Guter ökologischer Zustand

Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene)





Kies / Sand (teilweise dynamisch)



Schlick / Schlamm



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus)



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus, nicht überspült)



Moorige Randsenke



Totholz



Wurzelballen



Makrophyten - flutende Arten



Makrophyten - Stillwasserarten



Großlaichkräuter, Röhrichte



Lebensraumtypische Gehölze (Stamm)



Altarm / Altwasser



Insel



Strömung

Guter ökologischer Zustand

Mindestanforderung an einen OWK zur Zielerreichung


Grundvoraussetzung ist, dass die biozönotisch besonders relevanten Strukturparameter (blau markierte Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten in der Tabelle "**Charakterisierung Morphologie**") die typspezifischen Anforderungen an die hydromorphologische Qualität erfüllen, so dass sich ein guter ökologischer Zustand einstellen kann.

Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, dann reicht zur hydromorphologischen Zielerreichung ein Mittelwert der Strukturklasse 3 (= Indexspanne 2,7-3,5) der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper aus (= gewässerstruktureller Orientierungswert "3").

Alternativ kann der Mittelwert der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper der Klasse 4 (= Indexspanne: 3,6 – 4,4) entsprechen, wenn zusätzlich weitere Bedingungen erfüllt sind (= gewässerstruktureller Orientierungswert "4PLUS"):

Das Kreisdiagramm zeigt die Anforderungen an die **Verteilung der Gewässerstrukturklassen** zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes auf Ebene eines Oberflächenwasserkörpers unter Berücksichtigung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts mit den Funktionselementen Strahlursprung, Aufwertungsstrahlweg und Durchgangsstrahlweg (LANUV NRW 2011).

Bei den Angaben zur Verteilung der Strukturklassen 1 und 2, die einen sehr guten ökologischen Zustand charakterisieren, sowie den Strukturklassen 3 und 4, die einen guten ökologischen Zustand (siehe oben) charakterisieren, handelt es sich um Mindestanforderungen. Bei den Strukturklassen 5, 6 und 7 handelt es sich um maximal tolerierbare Streckenanteile.



Neben der Anforderung der Verteilung der Strukturklassen gemäß Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts sind auch die **Mindest- bzw. Maximallängen** der jeweiligen Funktionselemente und deren **räumliche Verteilung**, wie im Begleittext zu den Steckbriefen beschrieben, in einem OWK zur Zielerreichung einzuhalten (LANUV NRW 2011).

Die Tabellen zur "Charakterisierung von Durchgängigkeit und Wasserhaushalt" enthalten ebenfalls Mindestanforderungen die zur Erreichung des guten ökologischen Zustands zu berücksichtigen sind.

Bei Beachtung der Anforderungen an die Gewässerstruktur, die Durchgängigkeit und den Wasserhaushalt können ein guter hydromorphologischer Zustand des Fließgewässerwasserkörpers hergestellt und die hydromorphologischen Randbedingungen für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands erfüllt werden.

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie

	Parameter		Ausprägung*
		Laufkrümmung	gestreckt bis schwach geschwungen
		Lauftyp	abschnittsweise anastomosierend; z. T. auch unverzweigt
	struktur	Quer- und Sonderbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit
		Rückstau	kein Rückstau
		Querbänke	naturbedingt keine bis wenige
		Strömungsdiversität	gering
	ohl	Tiefenvarianz	gering
	Laufentwicklung, Längsprofil und Sohlstruktur	Ausleitungsstrecke	keine
		Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: es dominieren organische Substrate (Torf, Totholz, Makrophyten), abschnittsweise auch mineralische Substrate (Kies, Sand)
		Substratdiversität	gering
		Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt
	Ä	Sohlstrukturen	wenige
o l	Wic	Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**
Morphologie	Laufent	Feinsedimentanteil	überwiegend gering (< 10 %), bei teilmineralischer Ausprägung teilweise höher (bis < 30 %), aber keine erhebliche Kolmatierung oder Versandung
lorp		Grobsedimentanteil	meist gering, bei teilmineralischer Ausprägung abschnittsweise dominant
_		Totholz	gering > 2-5 %
		dynam./lagestab. Substrate	lagestabiler Anteil mind. mäßig
		Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten
		Profiltyp	max. verfallendes Regelprofil
		Breitenvarianz	gering
	pu	Kreuzungsbauwerke	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)
	5 _	Uferbewuchs	vorherrschend lebensraumtypische Gehölze (Galerie, Einzelgehölze)
	uktı	Uferverbau	kein bis untergeordnet (max. Böschungsrasen, Steinschüttung oder verfallender Verbau)
	rstr	Uferstrukturen	wenige
	Ufe	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk
	Querprofil, Uferstruktur und Gewässerumfeld	Beschattung	sonnig < 25 %
		Uferstreifen	kleine Flüsse: mindestens 2-5 m breit bodenständiger Wald, wild wachsende Hecken oder Sträucher oder naturbelassene Vegetation große Flüsse: mindestens 5-20 m breit bodenständiger Wald, wild wachsende Hecken oder Sträucher oder naturbelassene Vegetation
		Umfeldstrukturen	wenige

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle ** nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung	
r- ceit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden	
Durch- gängigkeit	laterale Passierbarkeit	zumindest zeitweise nur gering beeinträchtigt	
gän	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden	
	Wasserentnahmen		
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken	
	Wassereinleitungen		
	Einleitung in	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens;	
	Oberflächenwasser	keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung	
nalt	Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses	
ans	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer		
Wasserhaushalt	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens	
Ma	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser	
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen	
	Auenveränderungen		
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens	

Mindestanforderung an einen Durchgangsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie, Durchgängigkeit, Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung	
	Kreuzungsbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit	
	Rückstau	kein bis mäßig	
	Ausleitungsstrecke	kleine Flüsse (EZG bis 1.000 km²): keine;	
	Ausieituligsstrecke	große Flüsse (EZG ab 1.000-10.000 km²): < 50 m	
	Sohlsubstrat	typspezifisch dominieren organische Substrate (Torf, Totholz, Makrophyten),	
*		abschnittsweise ggf. mineralische Substrate (Kies, Sand)	
Morphologie*	Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur	
9		geringfügig beeinträchtigt	
퉏	Sohlbelastungen	keine Verockerung**, keine erhebliche Kolmatierung; ansonsten max. Belastungen, die	
ě		eine Durchwanderbarkeit für typspezifische Arten höchstens gering beeinträchtigen	
_	Feinsedimentanteil	keine erhebliche Versandung/Kolmatierung	
	(Sand, Schluff, Ton)		
	Totholzanteil	sehr gering bis gering > 1-5 %	
	Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten	
	Uferbelastungen	kein Schwall und Sunk, ansonsten keine Anforderungen	
	Uferstreifen	kleine Flüsse: mindestens 2-5 m breiter Uferstreifen	
		große Flüsse: mindestens 5 m breiter Uferstreifen	
Ħ	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung,	
유 왕	laterale Passierbarkeit	mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden	
Durch- gängigkeit	laterale Passierbarkeit	keine Anforderung	
gäl	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden	
	Massayantnahman	elle morphologische Entwicklung wird nur im bereich eines bauwerks unterbunden	
	Wasserentnahmen		
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken	
	Wassereinleitungen	geninger Streckenanten mit Einstaubauwerken	
hal	wasserennenungen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung	
snı	Einleitung in Oberflächenwasser	der hydrodynamischen Belastung	
Wasserhaushalt	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer		
SSE	Hydraulischo Wirkung des		
×a	Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens	
		geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch	
	Retentionswirkung von Stauanlagen	Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten	
	Rückstauwirkung und Kolmation		
	durch Stauanlagen**	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen	

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle

^{**} nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten