Allgemeine Angaben zum Typ

Charakterisierung

Einzugsgebietsgröße	1.000-10.000 km²
Talform	häufig gefällereiche Engtäler sowie Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor; häufig gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle; selten gefällearme Sohlentalabschnitte
Morphologischer Typ	GuE: Grobsediment geprägte, unverzweigte Gewässer im Engtal GuS: Grobsediment geprägte, unverzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal GnE: Grobsediment geprägte, verzweigte Gewässer im Engtal GnS: Grobsediment geprägte, verzweigte Gewässer im Sohlental/ohne Tal
Auentyp, EZG > 1.000 km²	gefällereiche Flussaue des Grundgebirges mit Winterhochwassern; gefällereiche Flussaue des Deckgebirges mit Winterhochwassern; gefällearme Flussaue des Deckgebirges mit Winterhochwassern

Anzahl der OWKs des Typs in den Bundesländern und in Deutschland

BB	BE	BW	BY	НВ	HE	НН	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	DE
		23	24		15			4	17	9		4	6	4	7	113

Literatur (Auswahl)

Koenzen (2005) "Gefällereiche Flussaue des Grundgebirges mit Winterhochwassern", "Gefällereiche Flussaue des Deckgebirges mit Winterhochwassern", "Gefällearme Flussaue des Deckgebirges mit Winterhochwassern", LANUV NRW (2023, 2015), LAWA (2019b), LUA NRW (2001) "Schottergeprägter Fluss des Grundgebirges", Pottgiesser (2018)

Gewässerentwicklungskorridor

	Sehr guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	100 %

Berechneter Entwicklungskorridor*

Potenziell natürliche Gewässerbettbreite	typisch: 30-54 m, Median: 39 m
Entwicklungskorridorbreite	typisch: 205-390 m, Median: 280 m

^{*} Übersicht über Spannweiten des typspezifischen Entwicklungskorridors im sehr guten Zustand (angepasste, bundesweite Berechnung auf Basis LAWA 2019c)

Faustformel zur Abschätzung des Entwicklungskorridors*

Potenziell natürliche Sohlbreite	Ausbausohlbreite x 5 (Ausnahme: unverzweigt x 3)
Minimaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 3
Maximaler Entwicklungskorridor	pot. nat. Sohlbreite x 10

^{*} Die **Faustformel** (siehe auch MUNLV NRW 2010) zur Abschätzung der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreiten dient als erste Orientierung. Sofern bereits konkrete Werte zur potenziell natürlichen Sohlbreite eines Gewässers vorliegen (Abfrage bei den zuständigen Behörden), sollten diese herangezogen werden. Insbesondere in Tieflandgewässern ist die Sohle im ausgebauten Zustand teilweise breiter als die potenziell natürlichen Sohlbreite. In solchen Fällen ist die potenziell natürliche Sohlbreite individuell zu ermitteln. Für die **genaue Berechnun**g der potenziell natürlichen Sohlbreite sowie der Entwicklungskorridorbreite steht das LAWA-Verfahren zur Ermittlung des "Typspezifischen Flächenbedarfs für die Entwicklung von Fließgewässern" (LAWA 2019c) zur Verfügung.

	Guter ökologischer Zustand
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg					
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens bis maximal 70 % des Entwicklungskorridors des sehr guten ökologischen Zustands				

Mindestanforderung an einen Durchgangsstrahlweg					
Notwendiger Entwicklungskorridor	mindestens Raum zur Etablierung eines Gehölzstreifens				

Sehr guter ökologischer Zustand





Sieg (NW), Foto: Planungsbüro Koenzen

Die großen Mittelgebirgsflüsse verlaufen überwiegend geschwungen bis mäandrierend mit Nebengerinnen. Bei geringem Talbodengefälle und in Engtälern können auch gestreckte und unverzweigte Abschnitte vorkommen.

Die Sohle besteht überwiegend aus dynamischem Schotter, Steinen und Kies. In ruhigeren Bereichen gibt es auch feinere Sedimente wie Lehm, Sand und organische Anteile. Insgesamt ist die Sohle reich an Makrophyten, Sohl- und Uferstrukturen wie vegetationsfreien Bänken, ausgeprägten Prall- und Gleithängen sowie großen Totholzakkumulationen. Totholz nimmt 5 bis 10 % des Sohlsubstrates ein.

Im Längsprofil ist der Wechsel von flachen Schnellen (Riffles) und tieferen Stillen (Pools) überwiegend deutlich ausgeprägt. Die Ufer sind sehr dynamisch, sie verändern ihre Gestalt bei jedem Hochwasser. An Prallufern treten teils massive Uferabbrüche auf.

Der Uferbewuchs wird von Erlen und Weiden dominiert. Die Auen der großen Flüsse sind typischerweise in Weichund Hartholzauen, feuchte Bruchwaldstandorte sowie Flächen mit Hochstauden und Röhrichten untergliedert.

Eine sehr große Abflussdynamik und extreme Abflussereignisse verursachen Laufverlagerungen, wodurch sich häufig Rinnen, Randsenken und Altwasser bilden. Die Auen beinhalten daher eine große Formenvielfalt, die vor allem von der Intensität und Häufigkeit der Überflutungen und dem Grundwasserstand abhängt.

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

	Parameter	Ausprägung*
	Laufkrümmung	schwach geschwungen bis geschwungen (1); mäandrierend bis stark mäandrierend (2, 3)
Lauf	Krümmungserosion	vereinzelt bis häufig stark (zumeist rasche, großflächige Laufverlagerungen)
Lauf	Längsbänke	viele (ausgedehnte vegetationsfreie Kies- und Schotterbänke)
ᆙ	Laufstrukturen	viele (großflächige Laufverlagerungen, Laufverengungen und -aufweitungen, Sturzbäume, Inseln)
φ	Lauftyp	zumeist nebengerinnereich bis verflochten (2), unverzweigt (3) und bei sehr schmalen Talböden (1)
	Quer- und Sonderbauwerke	keine
	Kreuzungsbauwerk:	
=	Länge und Sediment	keine
prof	Rückstau	kein
Längsprofil	Querbänke	viele (Wechsel von Schnellen und Stillen; auf blockgeprägten Abschnitten viele Querriegel und Diagonalbänke) (1); überwiegend langgestreckte Riffel, kleinräumig auch stillenartige Abschnitte (2, 3)
-	Strömungsdiversität	groß bis sehr groß
	Tiefenvarianz	groß bis sehr groß (regelmäßig Riffle-Pool-Sequenzen)
	Ausleitungsstrecke	keine
	Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: Steine, Schotter und Kies dominieren, in strömungsberuhigten Bereichen auch feinsediment-reiche sandig-lehmige Ablagerungen, untergeordnet organische Substrate (Totholz, Falllaub)
	Substratdiversität	sehr groß
	Sohlverbau	kein
	Sohlstrukturen	viele (regelmäßig Riffle-Pool-Sequenzen, Kehrwasser)
	Sohlbelastungen	keine
logie Sohlstruktur	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	< 10 % in durchströmten Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant
e Istr	Grobsedimentanteil	dominant
Morphologie Sohls	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	dynamisch: sehr groß, lagestabil: gering
Morp	Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	mäßig > 5-10 %
	Makrophyten (Deckung)	groß bis sehr groß, selten mäßig, typisch sind Groß-Laichkräuter, daneben kommen einige andere Arten vor; in rhithralen Gewässern können auch Wasserhahnenfuß-Gesellschaften dominieren; die potamalen Gewässer sind meist wuchsformenreich
	Tiefenerosion, Sohlerosion	keine
=	Profiltyp	Naturprofil; innerhalb des Hochflutbettes kleinräumig gegliedertes flaches Querprofil mit starker Verzahnung (1); extrem flaches Querprofil mit mindestens zwei Niedrigwasserrinnen und ausgedehnten Bankstrukturen (2); flach bis mäßig tiefes gegen den unteren Talboden abgegrenztes Querprofil (3)
pro	Profiltiefe	flach bis sehr flach
Querprofil	Breitenerosion	keine
0	Breitenvarianz	sehr groß
	Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine
tr	Uferbewuchs	Erlen-Auwald, in dauernassen Bereichen bruchwaldartig; höhere Bereiche mit Stieleichen- Hainbuchenwald, wärmebegünstigte Standorte mit Stieleichen-Ulmenwäldern; kleinflächig Weiden, Rohrglanzgras-Röhricht, Flutrasen, Pioniere, Hochstaudenfluren u. a.
불	Uferverbau	kein
Uferstruktur	Uferstrukturen	viele (Prall- und Gleithänge, stark gegliederte Uferlinien, Uferbänke und -abbrüche)
5	Uferbelastungen	keine
	Beschattung	zumeist sonnig < 25 %
Gewässerumfeld	Flächennutzung	niedrige Aue mit Silberweidenwald; höhere Aue mit Erlen-Eschen-Auwald, in dauernassen Bereichen bruchwaldartig; sehr hohe Aue mit Stieleichen-Hainbuchenwald, wärmebegünstigte Standorte mit Stieleichen-Ulmenwäldern; kleinflächig Rohrglanzgras-Röhricht, Rieder, Pioniere, Hochstaudenfluren
eru	Uferstreifen	mindestens > 50 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation
äss	Umfeldbelastungen	keine
Gew	Umfeldstrukturen	viele (Rinnensysteme, vernässte Randsenken, Altwasser, in breiten Tälern oft Terrassenkanten) (1, 2), Engtäler teils ohne Auengewässer (1); lokal zahlreiche Altwässer und Rinnensysteme (3)

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle

1 = gefällereiche Engtäler, Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor


2 = gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle, 3 = gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden

Sehr guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt


		A					
	Parameter	Ausprägung					
	Organismen						
Durch- gängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine Beeinträchtigung					
Durch- ängigke	laterale Passierbarkeit	keine Beeinträchtigung					
	Sedimente						
	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert					
	Veränderungen/Nutzungen in	n Einzugsgebiet					
	Hydrologisch relevante Landnutzung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; sehr hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Sklerophytenvegetation, Wald-Strauch-Übergangsstadien, Wälder, Offene Flächen ohne oder mit geringer Vegetation, Feuchtflächen, Wasserflächen)					
	Landentwässerung	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes					
	Wasserentnahmen						
	Entnahme Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht unterschritten					
	Einstaubewässerung	keine Einstaubewässerung oder nur sehr geringfügiger Anteil					
	Entnahme Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens					
	Wassereinleitungen						
ıalt	Einleitung in Oberflächenwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine Veränderung der hydrodynamischen Belastung					
lust	Einleitung ins Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens					
ərhə	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer						
Wasserhaushalt	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens					
	Verbindung zum Grundwasser	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser					
	Retentionswirkung von Stauanlagen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht unterschritten					
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	keine Stauanlagen oder räumlich nur sehr geringfügige Auswirkung					
	Auenveränderungen						
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	kein oder nur sehr geringfügiger Verlust an rezenter Auenfläche					
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens					
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	keine oder nur sehr geringfügige Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen					

Sehr guter ökologischer Zustand



Sehr guter ökologischer Zustand

Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene)





Steine / Schotter / Kies (überwiegend dynamisch)



Steine / Schotter / Kies (überwiegend lagestabil)



Steine / Schotter / Kies (nicht überspült)



Sand / Schluff / Ton



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus)



Totholz



Wurzelballen



Makrophyten - flutende Arten



Makrophyten - Stillwasserarten



Großlaichkräuter, Röhrichte



Lebensraumtypische Gehölze (Stamm)



Hochflutrinne



Abbruchufer / Böschungskante




Altarm / Altwasser




Strömung

Sehr guter ökologischer Zustand

Substratverteilung (Detailausschnitt)



Querprofil



Guter ökologischer Zustand

Kurzbeschreibung

Im guten ökologischen Zustand weisen die großen Mittelgebirgsflüsse überwiegend einen gestreckten bis geschwungenen Lauf mit Nebengerinnen auf (in Engtälern und in gefällearmen Sohlentälern auch ohne Nebengerinne).

Die Sohle besteht überwiegend aus dynamischem Grobmaterial wie Schotter, Steinen und Kies. Untergeordnet gibt es Feinsubstrate. Der Totholzanteil am Sohlsubstrat liegt zwischen 2 und 5 %. Die Sohle wird großflächig von Makrophyten besiedelt.

Insgesamt ist die Sohle vielfältig strukturiert und weist eine mäßige bis große Substratdiversität auf. Es gibt wenige bis mehrere Lauf- und Uferstrukturen bei mäßiger bis großer Tiefen- und Breitenvarianz. Es finden sich häufig die für diesen Gewässertyp charakteristischen vegetationsfreien Mitten- und Uferbänke.

Es treten höchstens geringe Sohl- und Uferbelastungen auf. Bauwerke und andere Veränderungen im und am Gewässer beeinträchtigen den Geschiebehaushalt sowie die longitudinale und laterale Durchgängigkeit für die aquatischen Lebensgemeinschaften gar nicht oder nur geringfügig.

Die Ufer werden von einem Uferstreifen mit lebensraumtypischen Gehölzen begleitet und teilweise beschattet. Die überwiegend von Hochflutrinnen und Altgewässern geprägte Aue wird regelmäßig überflutet.

Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Morphologie

		Parameter	Ausprägung*
		Laufkrümmung	gestreckt bis geschwungen
	Lauf- entwicklung	Krümmungserosion	vereinzelt schwach bis häufig schwach
	Lauf- wicklu	Längsbänke	wenige bis mehrere
-	Ĭ, Ľ	Laufstrukturen	wenige bis mehrere
	e	Lauftyp	überwiegend mit Nebengerinnen (2), unverzweigt (3) und bei sehr schmalen Talböden (1)
		Quer- und Sonderbauwerke	keine strukturell schädlichen
		Kreuzungsbauwerk:	
	Ę	Länge und Sediment	keine strukturell schädlichen
	Längsprofil	Rückstau	kein
	ings	Querbänke	wenige bis mehrere
	Ë	Strömungsdiversität	mäßig
		Tiefenvarianz	mäßig
		Ausleitungsstrecke	keine
		Sohlsubstrat	typspezifische Substrate: Steine, Schotter und Kies dominieren, daneben Feinsedimente in strömungsarmen Bereichen
		Substratdiversität	mäßig bis groß
		Sohlverbau	kein
		Sohlstrukturen	wenige bis mehrere
		Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**
		Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	< 10 % in durchströmten, grobmaterialreichen Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant
gie	Istr	Grobsedimentanteil	dominant
Morphologie	Soh	Anteil dynamischer/ lagestabiler Substrate	dynamischer Anteil groß bis sehr groß
Mo		Totholz (Anteil am Sohlsubstrat)	gering > 2-5 %
		Makrophyten (Deckung)	groß bis sehr groß, selten mäßig, typisch sind Groß-Laichkräuter; daneben kommen einige andere Arten vor; in rhithralen Gewässern können auch Wasserhahnenfußgesellschaften dominieren; die potamalen Gewässer sind meist wuchsformenreich
		Tiefenerosion, Sohlerosion	max. schwach
		Profiltyp	flaches bis sehr flaches Querprofil, kleinräumig vielfältig strukturiertes Hochflutbett, zumindest annäherndes Naturprofil oder Erosionsprofil (1, 2, 3); häufig mit Nebengerinnen (2)
	otii	Profiltiefe	flach bis mäßig tief
	rpr	Breitenerosion	schwach
	Querprofil	Breitenvarianz	mäßig bis groß
		Kreuzungsbauwerk: Einengung	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)
	76	Uferbewuchs	durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypischem Wald/lebensraumtypischen Biotopen (z. B. Erlen-Auwald, Stieleichen-Hainbuchenwald, Stieleichen-Ulmenwäldern, Weiden, Pionier- und Hochstaudenfluren)
		Uferverbau	kein
		Uferstrukturen	wenige bis mehrere
	ž	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk
		Beschattung	sonnig < 25 %
	σ	Flächennutzung	überwiegend lebensraumtypischer Wald/auentyp. Biotope/Brache/Sukzession
	isse	Uferstreifen	mindestens 20-50 m breit bodenständiger Wald oder naturbelassene Vegetation
	Gewässe rumfeld	Umfeldbelastungen	keine
	용 5	Umfeldstrukturen	wenige bis mehrere (Hochflutrinnen, Auengewässer; Engtäler teils ohne Auengewässer)

Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)
* Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle
1 = gefällereiche Engtäler, Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor
2 = gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle
3 = gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden
** nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten


Guter ökologischer Zustand

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung								
	Organismen									
Durchgängigkeit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden								
äng	laterale Passierbarkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung								
chg	Sedimente									
Dūr	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden								
	Veränderungen/Nutzungen in	Veränderungen/Nutzungen im Einzugsgebiet								
	Hydrologisch relevante Landnutzung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushalts; mittlerer bis hoher Anteil naturnaher Vegetationsbedeckung (Natürliches Grünland, Heiden und Moorheiden)								
	Landentwässerung	geringe Beeinträchtigung des Landschaftswasserhaushaltes								
	Wasserentnahmen									
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten								
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken								
	Entnahme Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge leicht verringerten Grundwasserabflusses (Höhe und Dynamik)								
	Wassereinleitungen	Wassereinleitungen								
	Einleitung in Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung								
Wasserhaushalt	Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses								
erha	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer									
Wass	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens								
	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser								
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten								
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen								
	Auenveränderungen									
	Flächenverlust an natürlichem Auenraum	geringer Verlust an rezenter Auenfläche								
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens								
	Verlust von wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen	geringe Beeinträchtigung der wasserhaushaltsbezogenen Auenfunktionen								

Guter ökologischer Zustand

Habitatskizze (Aufsicht, Abschnittsebene)





Steine / Schotter / Kies (überwiegend dynamisch)



Steine / Schotter / Kies (überwiegend lagestabil)



Steine / Schotter / Kies (nicht überspült)



Sand / Schluff / Ton



Sand / Schlamm / organisches Material (Falllaub / Detritus)



Totholz



Wurzelballen



Makrophyten - flutende Arten



Makrophyten - Stillwasserarten



Großlaichkräuter, Röhrichte



Lebensraumtypische Gehölze (Stamm)



Hochflutrinne



Abbruchufer / Böschungskante



Altarm / Altwasser



Strömung

Guter ökologischer Zustand

Mindestanforderung an einen OWK zur Zielerreichung


Grundvoraussetzung ist, dass die biozönotisch besonders relevanten Strukturparameter (blau markierte Parameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten in der Tabelle "**Charakterisierung Morphologie**") die typspezifischen Anforderungen an die hydromorphologische Qualität erfüllen, so dass sich ein guter ökologischer Zustand einstellen kann.

Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, dann reicht zur hydromorphologischen Zielerreichung ein Mittelwert der Strukturklasse 3 (= Indexspanne 2,7-3,5) der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper aus (= gewässerstruktureller Orientierungswert "3").

Alternativ kann der Mittelwert der Gesamtbewertung in einem Wasserkörper der Klasse 4 (= Indexspanne: 3,6 – 4,4) entsprechen, wenn zusätzlich weitere Bedingungen erfüllt sind (= gewässerstruktureller Orientierungswert "4PLUS"):

Das Kreisdiagramm zeigt die Anforderungen an die **Verteilung der Gewässerstrukturklassen** zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes auf Ebene eines Oberflächenwasserkörpers unter Berücksichtigung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts mit den Funktionselementen Strahlursprung, Aufwertungsstrahlweg und Durchgangsstrahlweg (LANUV NRW 2011).

Bei den Angaben zur Verteilung der Strukturklassen 1 und 2, die einen sehr guten ökologischen Zustand charakterisieren, sowie den Strukturklassen 3 und 4, die einen guten ökologischen Zustand (siehe oben) charakterisieren, handelt es sich um Mindestanforderungen. Bei den Strukturklassen 5, 6 und 7 handelt es sich um maximal tolerierbare Streckenanteile.



Neben der Anforderung der Verteilung der Strukturklassen gemäß Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts sind auch die **Mindest- bzw. Maximallängen** der jeweiligen Funktionselemente und deren **räumliche Verteilung**, wie im Begleittext zu den Steckbriefen beschrieben, in einem OWK zur Zielerreichung einzuhalten (LANUV NRW 2011).

Die Tabellen zur "Charakterisierung von Durchgängigkeit und Wasserhaushalt" enthalten ebenfalls Mindestanforderungen die zur Erreichung des guten ökologischen Zustands zu berücksichtigen sind.

Bei Beachtung der Anforderungen an die Gewässerstruktur, die Durchgängigkeit und den Wasserhaushalt können ein guter hydromorphologischer Zustand des Fließgewässerwasserkörpers hergestellt und die hydromorphologischen Randbedingungen für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands erfüllt werden.

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie

	Parameter		Ausprägung*	
		Laufkrümmung	gestreckt bis schwach geschwungen	
		Lauftyp	überwiegend mit Nebengerinnen (10), unverzweigt (9a, 11)	
		Quer- und Sonderbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit	
<u> </u>	<u>_</u>	Rückstau	kein Rückstau	
Į t	TUKT	Querbänke	wenige	
	IISI	Strömungsdiversität	gering	
V.	00	Tiefenvarianz	gering	
2	nua	Ausleitungsstrecke	keine	
nrofil	sprom	Sohlsubstrat	typspezifisch dominieren Steine, Schotter und Kiese, daneben gibt es in strömungsarmen Bereichen Feinsedimente	
Š	anga	Substratdiversität	gering	
lorphologie anfentwicklung I ängsprofil und Sohlstruktur	ung, Le	Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt	
ë z	S C	Sohlstrukturen	wenige	
	}	Sohlbelastungen	max. geringe Belastungen, keine Verockerung**	
Morphologie	Laure	Feinsedimentanteil	< 10 % in durchströmten, grobmaterialreichen Bereichen; in strömungsberuhigten Bereichen auch dominant	
		Grobsedimentanteil	dominant	
		Totholz	gering > 2-5 %	
		Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten	
		Profiltyp	max. verfallendes Regelprofil	
5		Breitenvarianz	gering	
Ĭ.	Uferstruktur und sserumfeld	Kreuzungsbauwerke	keine strukturell schädlichen und mit max. geringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment)	
k tu		Uferbewuchs	vorherrschend lebensraumtypische Gehölze (Galerie, Einzelgehölze)	
stru		Uferverbau	kein bis untergeordnet (max. Böschungsrasen, Steinschüttung oder verfallender Verbau)	
Jfer	ser	Uferstrukturen	wenige	
∭	ofiil, ewä	Uferbelastungen	max. geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk	
pro		Beschattung	sonnig < 25 %	
Que		Uferstreifen	mindestens 5-20 m breit bodenständiger Wald, wild wachsende Hecken oder Sträucher oder naturbelassene Vegetation	
		Umfeldstrukturen	wenige	

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle
** nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten
9a = gefällereiche Engtäler sowie Mäandertäler oder Sohlentäler mit schmalem Migrationskorridor
10 = gefällereiche Sohlentäler und Mäandertäler mit ebener, breiter Talsohle
11 = gefällearme Sohlentalabschnitte mit ebenem Talboden

Mindestanforderung an einen Aufwertungsstrahlweg

Charakterisierung Durchgängigkeit und Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung			
-ر keit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden			
Durch- gängigkeit	laterale Passierbarkeit	zumindest zeitweise nur gering beeinträchtigt			
D	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden			
	Wasserentnahmen				
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten			
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken			
	Wassereinleitungen				
	Einleitung in	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens;			
	Oberflächenwasser	keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung			
nalt (Einleitung ins Grundwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens infolge geringer räumlicher und/oder zeitlicher Verschiebungen des Grundwasserabflusses			
lans	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer				
Wasserhaushalt	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens			
Ma	Verbindung zum Grundwasser	geringe Beeinträchtigung der Konnektivität zum Grundwasser			
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten			
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen			
	Auenveränderungen				
	Ausuferungsvermögen der Gewässer	geringe Beeinträchtigung des Ausuferungsvermögens			

Mindestanforderung an einen Durchgangsstrahlweg

Charakterisierung Morphologie, Durchgängigkeit, Wasserhaushalt

	Parameter	Ausprägung				
	Kreuzungsbauwerke	keine oder mit nur geringem Durchgängigkeitsdefizit				
	Rückstau	kein bis mäßig				
	Ausleitungsstrecke	< 50 m				
	Sohlsubstrat	es dominieren Steine, Schotter oder Kiese				
ogie*	Sohlverbau	kein Verbau oder Verbau, der die Durchwanderung typspezifischer Arten nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt				
Morphologie*	Sohlbelastungen	keine Verockerung**, keine erhebliche Kolmatierung; ansonsten max. Belastungen, die eine Durchwanderbarkeit für typspezifische Arten höchstens gering beeinträchtigen				
Ĕ	Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton)	keine erhebliche Kolmatierung				
	Totholzanteil	sehr gering 1-2 %				
	Makrophyten (Deckung)	geringer Anteil typspezifischer Arten				
	Uferbelastungen	kein Schwall und Sunk, ansonsten keine Anforderungen				
	Uferstreifen	mindestens 5 m breiter Uferstreifen				
-ر keit	longitudinale Fischdurchgängigkeit	keine oder nur geringe Beeinträchtigung, mindestens ein durchgängiger Wanderkorridor ist vorhanden				
Durch-	laterale Passierbarkeit	keine Anforderung				
Durch- gängigkeit	Sedimentdurchgängigkeit	Geschiebe und Schwebstoffe werden ganzjährig vollständig und ungehindert transportiert; eine morphologische Entwicklung wird nur im Bereich eines Bauwerks unterbunden				
	Wasserentnahmen					
	Entnahme Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Entnahme nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten				
	Einstaubewässerung	geringer Streckenanteil mit Einstaubauwerken				
풇	Wassereinleitungen					
Wasserhaushalt	Einleitung in Oberflächenwasser	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; keine oder nur sehr seltene Veränderung der hydrodynamischen Belastung				
er.	Gewässerausbau und Bauwerke im Gewässer					
Wass	Hydraulische Wirkung des Gewässerausbaus	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens				
	Retentionswirkung von Stauanlagen	geringe Beeinträchtigung des Abflussverhaltens; ökologischer Mindestabfluss wird durch Wasserrückhalt nicht oder nur sehr vereinzelt unterschritten				
	Rückstauwirkung und Kolmation durch Stauanlagen**	geringer Streckenanteil mit Rückstauwirkung durch Stauanlagen				

^{*} Ausprägung in Abhängigkeit von Talform und Gefälle

^{**} nicht relevant in Bereichen, in denen geogen bedingte Verockerungen auftreten